

INFORMATIONS GÉNÉRALES ET ÉVALUATEUR

Date et heure locale : Lun. 24 Septembre 2018

Nom et prénoms (s) :
Nom du vendeur :

Société :

IDENTIFICATION DU VÉHICULE 

Type de véhicule: ● ● ●

Marque: HYUNDAI

Modèle: Tucson

Motorisation: 2.0 CRDI 185cv 4wd

Finition: Executive

Date de mise en circulation: 2016-12-30

Immatriculation: EH-639-ZX

Numéro de châssis (VIN):

Type de carburant: Diesel

Boîte de vitesse: Automatique

Puissance (cv DIN): 185

Kilométrage (km): 49880

Couleur: Noir
*Commentaires*CONFORMITÉ ADMINISTRATIVE 

Factures d'entretien: ● ● ●

Date validité coupon d'assurance: 22/08/19


Immat voiture = Immat CG: ● ● ●

Facture d'achat originale: ● ● ●

Carnet d'entretien: ● ● ●

CONFORMITÉ ADMINISTRATIVE (SUITE)

1) Photos carnet ou factures d'entretien



Nombre de clés fonctionnelles: 2

1) Photo des clés fonctionnelles



N° série voiture = N° série CG: ● ● ●

CONFORMITÉ ADMINISTRATIVE (SUITE)

1) *Photo de la carte grise*

Certificat d'immatriculation original: ● ● ●

Notice d'utilisation: ● ● ●

1) *Photo de la notice d'utilisation*

PIÈCES JUSTIFICATIVES (SUITE)

1) Plaque d'identification constructeur (n° de série)

2) Carte grise (recto)

3) Carnet d'entretien du véhicule

4) Double des clés



PIÈCES JUSTIFICATIVES (SUITE)

5) Manuel d'utilisation du véhicule

INTÉRIEUR



Sièges Avants: ● ● ● ●
Plan de bord: ● ● ● ●

Panneaux de portes: ● ● ● ●
Sièges arrières: ● ● ● ●
Appuie Têtes: ● ● ● ●

Plage arrière: ● ● ● ●

Moquettes avants: ● ● ● ●
Commodos: ● ● ● ●

Mode nuit rétroviseur intérieur: ● ● ● ●

Moquettes arrières: ● ● ● ●
Coffre: ● ● ● ●
État roue de secours: ● ● ● ●

État rétroviseur intérieur: ● ● ● ●

Garniture du ciel de toit / pavillon: ● ● ● ●

Pares soleils: ● ● ● ●

Usure des commandes: ● ● ● ●

Tapis de sols: ● ● ● ●

INTÉRIEUR (SUITE)

Bouche aération: ● ● ●

Lèves vitres: ● ● ●

Frein à main: ● ● ●

Joints de portes: ● ● ●

État propreté intérieur: ● ● ●

Commentaires

R.A.S. interieur en très bon état

Cric / Manivelle: ● ● ●

Douilles d'écrous Antivol: ● ● ●

Odeurs intérieures: ● ● ●

Ceintures de sécurité: ● ● ●

ÉQUIPEMENT PRINCIPAUX



GPS: ● ● ●

1) Photos du GPS



Commandes au volant: ● ● ●

Fermeture centralisée: ● ● ●

Radars de recul: ● ● ●

Caméra de recul: ● ● ●

Toit ouvrant/panoramique: ● ● ●

Autoradio: ● ● ●

Ouverture sans clé: ● ● ●

CONTRÔLE DES SOUBASSEMENTS



Véhicule vu: Au sol

Corrosion des longerons: ● ● ●

Origine de la fuite: ● ● ●

Présence corrosion sous châssis: ● ● ●

Présence de fuite d'huile: ● ● ●

Echappement: ● ● ●

CONSOMMABLES AVANT



Plaquettes avants usées à: ● ● ●

Marque Pneumatiques avants: Hankook

Code DOT pneu avant droit: 0918

État jantes avant: ● ● ●

Disques avants usées à: ● ● ●

Code DOT pneu avant gauche: 0918

Pneumatiques avants usés à: ● ● ●

Type de pneus: ● ● ●

CONSOMMABLES AVANT (SUITE)

Pneumatique conforme à la monte d'origine: ● ● ●

CONSOMMABLES ARRIÈRES



Plaquettes arrières usées à: ● ● ●

Marque Pneumatiques arrières: Continental

Code DOT pneu arrière droit: 3716

État jantes arrières: ● ● ●

Pneumatique conforme à la monte d'origine: ● ● ●

1) États jantes avant 1



1) États jantes avant 2



Disques arrières usées à: ● ● ●

Code DOT pneu arrière gauche: 1516

Pneumatiques arrières usés à: ● ● ●

Type de pneus: ● ● ●

MÉCANIQUE



Niveau d'huile: ● ● ●

Liquide de refroidissement: ● ● ●

Distribution à jour (si facture): ● ● ●

Qualité de l'huile: ● ● ●

Qualité de liquide de refroidissement: ● ● ●

MÉCANIQUE (SUITE)

Compresseur clim déclenche: ● ● ●

Courroie accessoire: ● ● ●

TEST STATIQUE 

Démarrage du véhicule à froid: ● ● ●

État batterie: ● ● ●

Présence de fumée à l'échappement: ● ● ●

Bloc compteur (jauges, cadrans...): ● ● ●

Commentaire pour décrire l'état de : Bloc compteur (jauges, cadrans...):

Sonorité du moteur: ● ● ●

Ralenti: ● ● ●

Commentaire pour décrire l'état de : Ralenti:

Pompe de lave-glace: ● ● ●

Voyant préchauffage (Diesel): ● ● ●

Changement carburant (si bi-carburant): ● ● ●

Volant moteur: ● ● ●

Turbo: ● ● ●

Révisions à faire: ● ● ●

Frein à main: ● ● ●

Climatisation fait du froid?: ● ● ●

TEST ROUTIER 

Test routier effectué: ● ● ●

Si test routier non effectué, pourquoi?:

Course de la pédale d'embrayage: ● ● ●

Embrayage patine: ● ● ●

Butée d'embrayage bruyante: ● ● ●

Passage facile des vitesses: ● ● ●

Commentaire pour décrire l'état de : Passage facile des vitesses:

Jeu dans le levier de vitesse: ● ● ●

Accélération franche: ● ● ●

Commentaire pour décrire l'état de : Accélération franche:

Accoups dans la BVA: ● ● ●

Vitesse atteinte (km/h): 83

Vibrations mécaniques (moteur, transmi., échap., tringleries...): ● ● ● Si vibrations, à quelle vitesse? (km/h):

Tenue du cap: ● ● ●

Commentaire pour décrire l'état de : Tenue du cap:

Freinage en ligne droite: ● ● ●

Commentaire pour décrire l'état de : Freinage en ligne droite:

Présence de bruits étrangers: ● ● ●

Commentaire au sujet de la présence de bruits étrangers:

Régulateur / Limiteur de vitesse: ● ● ●

Commentaire pour décrire l'état de : Régulateur / Limiteur de vitesse:

Odeurs à l'extérieur: ● ● ●

Démarrage du véhicule à chaud: ● ● ●

Commentaire pour décrire l'état de : Démarrage du véhicule à chaud:

Voyants allumés: ● ● ●

Si oui, lesquels?:

Ralenti: ● ● ●

TEST ROUTIER (SUITE)

Commentaire pour décrire l'état de : Ralenti:

Amortisseurs: ● ● ●

Commentaire pour décrire l'état de : Amortisseurs:

Jauges & cadrans: ● ● ●

EXTÉRIEUR



Présence de marque de réparation: ● ● ●

Etat des joints extérieurs: ● ● ●

Différences de teintes de carrosserie: ● ● ●

Etat parebrise: ● ● ●

Alignement des éléments: ● ● ●

État bas de caisse gauche: ● ● ●

Véhicule microrayée: ● ● ●

État bas de caisse droit: ● ● ●

Présence de rouille carrosserie: ● ● ●

Toit: ● ● ●

Etat des essuie-glaces: ● ● ●

Feux avant droit: ● ● ●

Feux avant gauche: ● ● ●

Feux arrière droit: ● ● ●

Feux arrière gauche: ● ● ●

État rétroviseur gauche: ● ● ●

État rétroviseur droite: ● ● ●