

## INFORMATIONS GÉNÉRALES ET ÉVALUATEUR

Date et heure locale : Jeu. 28 Février 2019  
Nom du vendeur :

Société :

## IDENTIFICATION DU VÉHICULE



Numéro de châssis (VIN):'

Type de véhicule: ● ● ●

Marque: PEUGEOT

Modèle: 508

Motorisation: 1,6 Blue HDi

Finition: 508 Allure

Date de mise en circulation: 2016-02-25

Immatriculation:

Type de carburant: Diesel

Boîte de vitesse: Automatique

Puissance (cv DIN): 120

Kilométrage (km): 77869

Couleur: Noir

*Commentaires*

## CONFORMITÉ ADMINISTRATIVE



Factures d'entretien: ● ● ●

Carnet d'entretien: ● ● ●

1) *Photos carnet ou factures d'entretien*



CONFORMITÉ ADMINISTRATIVE (SUITE)


2) Photos carnet ou factures d'entretien



3) Photos carnet ou factures d'entretien



4) Photos carnet ou factures d'entretien



Notice d'utilisation: ● ● ●

CONFORMITÉ ADMINISTRATIVE (SUITE)

1) Photo de la notice d'utilisation



Facture d'achat originale: ● ● ●

Date validité coupon d'assurance: 11/11/2019

Date d'expiration du CT: 2019-12-09

Nombre de clés fonctionnelles: 1

1) Photo des clés fonctionnelles



Certificat d'immatriculation original: ● ● ●

Immat voiture = Immat CG: ● ● ●

N° série voiture = N° série CG: ● ● ●

## CONFORMITÉ ADMINISTRATIVE (SUITE)

### 1) Photo de la carte grise



## PIÈCES JUSTIFICATIVES

### 1) Plaque d'identification constructeur (n° de série)



### 2) Carte grise (recto)




PIÈCES JUSTIFICATIVES (SUITE)

3) Facture entretien récent



4) Double des clés



5) Facture de distribution



6) Manuel d'utilisation du véhicule



INTÉRIEUR



Sièges Avants: ● ● ● ●  
Moquettes avants: ● ● ● ●  
Tapis de sols: ● ● ● ●  
Planche de bord: ● ● ● ●  
Bouches aération: ● ● ● ●

Commodos: ● ● ● ●

Usure des commandes: ● ● ● ●

## INTÉRIEUR (SUITE)

Lèves vitres: ● ● ●

État rétroviseur intérieur: ● ● ●

Mode nuit rétroviseur intérieur: ● ● ●

Pares soleils: ● ● ●

Panneaux de portes: ● ● ●

Garniture du ciel de toit / pavillon: ● ● ●

Appuie Têtes: ● ● ●

Ceintures de sécurité: ● ● ●

Sièges arrières: ● ● ●

Moquettes arrières: ● ● ●

Plage arrière: ● ● ●

Coffre: ● ● ●

État roue de secours: ● ● ●

Cric / Manivelle: ● ● ●

Douilles d'écrous Antivol: ● ● ●

Frein à main: ● ● ●

Odeurs intérieures: ● ● ●

État propreté intérieur: ● ● ●

Joint de portes: ● ● ●

## ÉQUIPEMENT PRINCIPAUX



GPS: ● ● ●

0) Photos du GPS





Commandes au volant: ● ● ●

Toit ouvrant/panoramique: ● ● ●

Fermeture centralisée: ● ● ●

Autoradio: ● ● ●

Radars de recul: ● ● ●

Caméra de recul: ● ● ●

Ouverture sans clé: ● ● ●

## CONTRÔLE DES SOUBASSEMENTS

Véhicule vu: **Au sol**

Présence corrosion sous châssis: ● ● ●

Corrosion des longerons: ● ● ●

Présence de fuite d'huile: ● ● ●

Origine de la fuite: ● ● ●

Echappement: ● ● ●

## CONSOMMABLES AVANT

Plaquettes avants usées à: ● ● ●

Disques avants usés à: ● ● ●

Marque Pneumatiques avants: **Landsail LS588 UHP**

Code DOT pneu avant gauche: **2516**

Code DOT pneu avant droit: **2516**

Pneumatiques avants usés à: ● ● ●

État jantes avant: **Frottées**

Type de pneus: ● ● ●

Pneumatique conforme à la monte d'origine: ● ● ●

1) États jantes avant 1



## CONSOMMABLES AVANT (SUITE)

### 1) États jantes avant 2



## CONSOMMABLES ARRIÈRES



Plaquettes arrières usées à: **50%**

Marque Pneumatiques arrières: **Michelin Primacy 3**

Code DOT pneu arrière droit: **4715**

État jantes arrières: **Frottées**

Pneumatique conforme à la monte d'origine: ● ● ●

### 1) États jantes avant 1



Disques arrières usés à: ● ● ●

Code DOT pneu arrière gauche: **5215**

Pneumatiques arrières usés à: ● ● ●

Type de pneus: ● ● ●



## CONSOMMABLES ARRIÈRES (SUITE)

### 1) États jantes avant 2



## MÉCANIQUE

Niveau d'huile: ● ● ●

Qualité de l'huile: ● ● ●

Liquide de refroidissement: ● ● ●

Qualité de liquide de refroidissement: ● ● ●

Distribution à jour (si facture): ● ● ●  
Compresseur clim déclenche: ● ● ●

Courroie accessoire: ● ● ●

## TEST STATIQUE

Démarrage du véhicule à froid: ● ● ●

État batterie: ● ● ●

Présence de fumée à l'échappement: ● ● ●

Bloc compteur (jauge, cadrans...): ● ● ●

Sonorité du moteur: ● ● ●

Ralenti: ● ● ●

Pompe de lave-glace: ● ● ●

Voyant préchauffage (Diesel): ● ● ●

Changement carburant (si bi-carburant): ● ● ●

Volant moteur: ● ● ●

Turbo: ● ● ●

Révision à faire: ● ● ●

Frein à main: ● ● ●

Climatisation fait du froid?: ● ● ●

### Commentaires

Batterie neuve Varta.

## TEST ROUTIER

## TEST ROUTIER (SUITE)

Course de la pédale d'embrayage: **Automatique**

Test routier effectué: ● ● ●

Butée d'embrayage bruyante: ● ● ●

Jeu dans le levier de vitesse: ● ● ●

Accélération franche: ● ● ●

Vibrations mécaniques (moteur, transmi., échap., tringleries...): ● ● ● Si vibrations, à quelle vitesse? (km/h):

Tenue du cap: ● ● ●

Freinage en ligne droite: ● ● ●

Présence de bruits étrangers: ● ● ●

Commentaire au sujet de la présence de bruits étrangers:

Régulateur / Limiteur de vitesse: ● ● ●

Odeurs à l'extérieur: ● ● ●

Démarrage du véhicule à chaud: ● ● ●

Voyants allumés: ● ● ●

Si oui, lesquels ?:

Ralenti: ● ● ●

Amortisseurs: ● ● ●

Jauges & cadrans: ● ● ●

## EXTÉRIEUR



Présence de marque de réparation: **Oui**

Etat des joints extérieurs: ● ● ●

Différences de teintes de carrosserie: ● ● ●

Présence de rouille carrosserie: ● ● ●

Véhicule microrayé: ● ● ●

Etat parebrise: ● ● ●

Alignement des éléments: ● ● ●

Toit: ● ● ●

Etat des essuie-glaces: ● ● ●

Feux avant gauche: ● ● ●

État rétroviseur gauche: ● ● ●

État bas de caisse gauche: ● ● ●

Feux arrière gauche: ● ● ●

Feux arrière droit: ● ● ●

État bas de caisse droit: ● ● ●

État rétroviseur droite: ● ● ●

Feux avant droit: ● ● ●

Commentaires

## AUTRES OBSERVATIONS



Kilométrage cohérent (entretien, usure, etc.): ● ● ●